



暨南大学高压灭菌器办理特种设备使用登记证情况汇总

致暨南大学实验室与设备管理处：

根据网上竞价结果，按照双方友好协商，暨南大学实验室与设备管理处（以下简称设备处）委托广州市广气气体有限公司（以下简称我公司）对贵校石牌、番禺校区高压灭菌器进行排查登记，并为在使用年限内的设备进行压力表、安全阀拆卸送检，对符合办理特种设备使用登记证条件的设备进行证件办理。现我公司已完成合计 62 台高压灭菌器特种设备使用登记证的办理工作，并将情况汇总说明如下：

一、经两个校区的约访排查，灭菌器实物有效数量为 138 台，其中，原在册名单为 110 台，名单以外的为 28 台。（名单已于 2020 年 10 月交于设备处）

二、我司通过对排查名单的筛选，设备符合在使用期限内名单为 100 台，后经对设备办证资料即设备《质量证明书》的资料收集，实际符合压力表、安全阀拆卸送检名单为 85 台，

其中 15 台因如下情形未能拆机办理：

- 1、设备不在本校区内 2 台；
- 2、进口机缺质量证明书、合同、报关单不受理，且判断已过使用期限 3 台；
- 3、办证时刚超过使用年限 1 台；
- 4、缺质量证明书无法补回，或判断办证时已过使用期限 7 台；
- 5、资料齐全，但因老师需要使用不间断使用设备不同意拆附件 2 台。

（详见《暨南大学特种设备使用登记证办理汇总名单》中拆机名单、实际拆机名单表格）





经拆卸附件（压力表、安全阀）送计量院及特种设备承压院作检验，最终符合办理特种设备使用登记证名单为 62 台。其中 23 台不符合办理特种设备使用登记证条件包含如下情形：

- 1、质量证明书资料不齐全，且与设备厂家、代理商沟通后因时间久远原因，无法补回原件资料，共 12 台；
- 2、质量证明书资料不齐全，且距设备有效期限不足 8 个月，共 2 台；
- 3、质量证明书资料不齐全，且附件（压力表、安全阀）送检后不合格，老师未重新提供附件送检的，共 3 台；
- 4、附件（压力表、安全阀）送检后不合格，老师未重新提供设备附件送检的，共 6 台。

送检情况如下：

- 1、安全阀 91 个，合格 86 个，不合格 5 个（其中承压院前台退回无合格证报告 3 个，现场判断不合格）
- 2、压力表 97 个，合格 92 个，不合格 5 个（其中计量院前台退回无合格证报告 1 个，现场判断不合格）

以上详见表格中对不合格情况说明。

三、已完成办理特种设备使用登记证合计 62 台，名单详见《暨南大学特种设备使用登记证办理汇总名单》已办证名单表格。

- 1、番禺校区：合计 20 台（超过 3 年 15 台，3 年内 5 台）
- 2、石牌校区：合计 42 台（超过 3 年 33 台，3 年内 9 台）
- 3、62 台已办证设备中，含进口机 6 台，国产机 56 台。

四、证件及资料交还：





1、我司已于2021年6月9日先行将前期收集的特种设备安全管理人员证、特种设备操作人员证交还贵处马老师，合计60本：天河43（作业41，安全2），番禺17（作业15，安全2）。

2、已办理特种设备使用登记证62份（资料包含设备质量证明书原件资料、安全阀、压力表合格证各1份）。

3、交还合格证/不合格证原件：

番禺校区：压力表合格/不合格证：6份、安全阀合格/不合格证明：5份。

石牌校区：压力表合格/不合格证：28份、安全阀合格/不合格证明：20份。

4、交还因资料不齐或压力表、安全阀不合格未办理设备原件资料25份。（详见《暨南大学特种设备使用登记证办理汇总名单》中退回资料（资料不齐或压力表、安全阀不合格未办理）表格）

广州市广气气体有限公司

广州市广气气体有限公司

2021年6月30日

